

平成二十六年
度
姥ヶ山自治会
行事・会議

4月20日	自治会総会
2月7日	自治会役員引継会議
5月6日	自治会春季クリーン作戦
鳥屋野潟一斉清掃	
3月1日	自治会執行役員会
6月1日	自治会一斉下水清掃
1月0日	女性部陶芸教室
2月8日	自治会執行役員会
下旬	アメシロ駆除作業開始
7月9日	自治会区長陳情書提出
2月3日	中学生奉仕活動先導
2月5日	夏休みラジオ体操開始
2月6日	自治会執行役員会
8月24日	姥ヶ山祭り会場準備
2月6・27日	姥ヶ山祭り
9月27日	自治会執行役員会
10月12日	自治会大運動会
1月9日	自治会秋季クリーン作戦
鳥屋野潟一斉清掃	
2月6日	会館建設小委員会
自治会執行役員会	
自治会防災訓練	
女性部 秋の研修会	
1月23日	自治会「さいの神」準備
3月0日	自治会規約改定小委員会
自治会執行役員会	
1月11日	自治会「さいの神」
3月1日	自治会規約改定小委員会
自治会執行役員会	
2月28日	会館建設小委員会
自治会執行役員会	
3月14日	自治会決算準備会議
2月8日	自治会決算役員会議

平成26年度 姥ヶ山自治会 区長陳情事項一覧表

No	区分	所在地	種別	場所	現状・問題点	改善・要望事項	新潟市中央区の御回答(26.12.18)
1	新規	1丁目	道路	1-7-13 地先	消火栓マンホールの外縁が破損しており、更にその周辺のアスファルト舗装が陥没している。	外縁金具の修繕と、陥没したアスファルト舗装の修繕をお願いしたい。	施工完了。
2	新規	1丁目	道路	1-7-24 地先	汚水用マンホール周辺のアスファルト舗装が、陥没している。	アスファルト舗装の補修をして頂きたい。	平成26年度中に施工予定。(施工完了)
3	新規	3丁目	道路	3-14-5 地先	農業用排水路のボックススカルパート天端が、道路舗装面より10Cm程度高く、段差が発生している。又、当道路は片勾配であるが、舗装面が均一でなく、水溜りが出来る。	現状では、通行車両の腹面がボックス天端にコスリ、又、高齢者がスリ足で歩行するのに危険である。ボックス天端より、道路幅員全体をオーバーレーにより、滑らかな一定勾配にして欲しい。	施工完了。
4	新規	3丁目	道路	3-14-3 地先	道路の平面曲線が短く(R=50m程度)急カーブとなっている。写真手前からの、通行車両の走行が非常に危険な状態となっている。	本年度、写真左側のガードレールに車両が衝突している。ガードレールに、夜間でも確認できるように、蛍光反射板を取り付け危険防止措置をとって欲しい。	施工完了。
5	継続 (前5)	4丁目	道路	4-18-17～4-19-1	道路舗装面に、凹凸が発生している。又、道路に設置されているマンホール周辺と、舗装面に段差が生じている。	路面のオーバーレー等で、補修をして頂きたい。	施工完了。
6	継続 (前8)	4丁目	道路	4-6-19～4-12-18	車道の舗装面に、損傷が多数発生している。(現在、路面クラックにアスモルで表面処理をしている)又、舗装の表面剥離も有り。	路面のオーバーレー等で、補修をして頂きたい。	平成26年度中に施工予定。(施工完了)
7	継続 (前12)	5丁目	道路	5-1-8～6-1-21	道路側溝の蓋掛り部の破損及び、コンクリート蓋の補修については、昨年完了しているが、グリーンベルト表示が未完の状態である。	当地区より、「桜が丘小学校」までの区間は、通学路であり、「グリーンベルト」表示をしてもらいたい。	平成27年度に実施予定。
8	継続 (前13)	5丁目	側溝	5-10-8～5-10-12	歩道U字側溝の底盤の縦断勾配が確保されておらず、常時湛水状態となっている。	底盤コンクリートの勾配調整をし、排水枦への流入口の修正をして欲しい。又、当側溝は歩道用のため、軽量蓋に取替えて欲しい。(掃除がしやすい)	施工完了。但し、軽量蓋の変更は新潟市では行っていない。そのため、グレーチング蓋を4枚設置。
9	保留 (前14)	6丁目	側溝	6-4-19～6-4-23	現状の排水溝は道路面より低く、歩行に危険な状態であり、排水の流れも悪く淡水状態である。	現在、排水溝の改良に障害となっている、隣接建物の所有者との協議を計画しています。解決した時点での改良をお願いします。	残工事は、道路と民地との高さや境界の部分で課題がありますので、地域の合意形成が図られ、改修に関するご理解ご協力を得られれば、平成26年度以降対応します。(前回と同回答)
10	継続 (前15)	6丁目	道路	6-5-18～6-9-7	道路路肩部の、アスファルト舗装面と、側溝の高さに10Cm～15Cm程度の高低差が発生しており、歩行者にとって危険な状況となっている。	当道路は、「山潟中学校」の通学路ともなっており、この段差を解消して安全性を確保して欲しい。	平成25年度より対応しており、平成26年度分の施工は完了。平成27年度に全区間完了予定。
11	新規	6丁目	側溝	6-9-7 地先	道路側溝の渠底より、雨水枦流入の塩ビパイプ底が、7～8Cm高いため側溝が常時淡水状態となっている。(写真手前が淡水している)	当地区は、豪雨時には道路面より30Cm程度の冠水地帯であり、塩ビパイプを、側溝渠底より低く取り付け直し、排水状況を改善して欲しい。(側溝の渠底を上げると、通水断面が減少する恐れあり)	現地調査の結果、下流部から約L=2m区間を修繕します。平成27年度に施工予定。
12	新規	6丁目	側溝	6-9-1～6-9-7	道路側溝のコンクリート蓋にガタツキが発生しており、車両が側溝上を通過する際に、騒音を発生させている。区間中10枚が、破損状態である。当道路は、通学路でもあり危険な状況で有る。	昨年、破損の著しい蓋、数枚を応急的に取り替えたが、既に破損している物も有る(写真手前)破損している蓋の取り替えに加えて、全区域の「蓋受け部」の補修をして頂きたい。	平成26年度及び、平成27年度の2年で対応します。

平成27年度 姥ヶ山自治会組織図

