




2023年度 姥ヶ山自治会 事業計画表

2023年4月23日 総会資料

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
会議	4/23 総会	5/17 定例会	6/21	7/19	期間を通じ3〜4役会議、専門部長会議、全体役員会議等を行う。				11/15	1/17	2/21	3/20
総務 会計		前期自治会費徴収	自治会報発行	各種団体負担金支出	赤十字募金	後期自治会費徴収	後期ブロック活動費支払	自治会報発行	赤い羽根募金	歳末助け合い募金	役員手当支払	交通安全共済取扱い
環境		5/21 第1回クリーン作戦	街灯点検	LED新設・取り替え		10/22 第2回クリーン作戦						
衛生		5/21 ゴミステーション見回り	アメシロ駆除(第1回目)	アメシロ駆除(第2回目)	ボープラ駆除薬剤投与(7、8月は2回、他の月は1回)	10/22 ゴミステーション見回り						
文化 育成				ラジオ体操 15日間		10/1運動会 準備活動 委員委嘱						
女性									寄せ植えの会		※その他運動会、防災会、さいの神赤ちゃんをお祝う会等、自治会行事参加、手伝い	
生活 安全						計画立案・防災訓練						
プロ ジェクト			祭り実行委員会	踊り練習	姥ヶ山祭 8/26, 27	事前準備	11/19 さいの神実行委員会 準備作業		1/14 さいの神			赤ちゃんを祝う会
防災				協賛金募金		防災訓練			消防団出初式・外宣活動			
陳情	環境整備陳情	ブロック要望	現地調査	陳情提出					当局回答		工事促進	

令和4年度 姥ヶ山自治会 区長陳情事項一覧表

No	区分	所在地	種別	写真	場所	現状・問題点	改善・要望事項	中央区建設課御回答(1月27日)
1	新規	1丁目	マンホール蓋位置図 No.1	(1-1) (1-2)	1-4-24脇道路 中央	道路が下がり、マンホールの蓋と段差がある。	マンホールの蓋周辺道路の改修工事をお願いしたい。	マンホール周辺に若干の段差があるものの、通行に著しい障害とはなっていないことから、経過観察いたします。
2	新規	1丁目	側溝蓋位置図 No.1	(1-3)	1-3-16 角	側溝が破損している。	側溝の改修工事をお願いしたい。	側溝の一部が破損していたため、補修しました。
3	新規	4丁目	側溝蓋位置図 No.2	(2-1) (2-2)	4-7-36〜 4-7-18 地先	側溝の蓋が痛んでいてがたつき、騒音が激しい。 (道路幅が狭いため、車は必ず蓋の上を通る。)	側溝の蓋の改修工事をお願いしたい。	ご要望の道路は狭く、車のタイヤが側溝蓋に乗りながら走らざるを得ない状況のため、現在の側溝も一般的な側溝よりもガタツキの少ない構造を採用し設置しております。 現時点で、側溝蓋の改修は考えておりませんが、ガタツキ・騒音が軽減できる対策を検討します。
4	新規	4丁目	道路位置図 No.2	(2-2)	4-7-36脇道路入口	側溝脇の道路が陥没している。	陥没箇所の改修工事をお願いしたい。	側溝の一部が破損していたため、補修しました。
5	新規	4丁目	害獣駆除位置図 No.3	(3-1)	4-1-48 周辺	昔は地域にいなかった、ハクビシンや狸が4丁目地内の即往寺界隈をネグラにして繁殖しており、畑の作物を荒らしたり、飼っている鶏を襲う被害も頻発している。また家屋に侵入する被害も発生している。	乳幼児等への人的被害の出ないうちに駆除の対策を立てて頂きたい。	ハクビシン等の野生鳥獣による生活環境被害につきましては、市による駆除は実施しておらず、自己防衛策のご紹介や市が業務締結をしている協会をご案内しています。
6	新規	5丁目	歩道位置図 No.4	(4-1)	5-10-12 地先	歩道の端(道路側)が破損している。	破損箇所の改修工事をお願いしたい。	令和5年度の改修を予定します。
7	新規	5丁目	側溝蓋位置図 No.4	(4-2)	5-6-14 地先	側溝の蓋が破損している。	破損箇所の改修工事をお願いしたい。	ご要望の側溝は車両乗入部として使用されています。一般的な劣化を超える破損のため、乗入部の利用者に側溝蓋の修繕をお願いしているところです。
8	新規	5丁目	道路位置図 No.4	(4-3)	5-6-18 角	横断歩道のある道路と路側帯・歩道間に段差がある。	危険なため、道路の改修工事をお願いしたい。	令和5年度の改修を予定します。
9	継続 R3-No.1	1丁目	側溝蓋	----	1-6-21 地先	側溝の蓋が薄い鉄板製だが、この上を人(通学の子どもたち等)が通るので危険である。	側溝の蓋を強固なものに改修工事をお願いしたい。	令和4年度中に、鋼製の蓋を取り替えます。
10	継続 R3-No.3	4丁目	交差点ミラー	----	4-1-34交差点	T字路交差点で、左右方向からの車が見えにくく危険である。	交差点ミラーの設置をお願いしたい。	ご要望の箇所は、カーブミラーの設置基準に合致しない箇所だったため、今回見送りたいします。
11	継続 R3-No.6	4丁目	交差点ミラー	----	4-12-13 4-14-25 地先	横断する際フェンスや家による死角ができ見通しが悪い。また、交差点ミラーが右方向しか見えず、事故が多発しており危険である。	交差点ミラーの増設をお願いしたい。 横断歩道の設置をお願いしたい。	土地所有者(希望箇所)の承諾が得られたとお聞きしましたので、令和4年度中にカーブミラーを設置します。 横断歩道につきましては、引き続き交通管理者(警察)へお伝えします。
12	継続 R3-No.7	4丁目	道路	----	県道 曾野木一日線 4-6-1〜1-10-19	道路幅が狭く歩道もないが、スピードを出す車が多く危険である。 通学路でもある。	グリーンベルトの敷設をお願いしたい。	ご要望の道路は狭く、歩行者空間として標示するグリーンベルトの設置は困難なため、注意喚起を促す路面標示を令和4年度中に設置します。